

hussermann

Herstellernorm Thermo Kiefer

hussermann®

Fassaden und Terrassen aus Massivholz.
 hussermann GmbH & Co.KG
 Ittenberger Strasse 23
 D-71560 Sulzbach/Murr
 Postfach 1129, D-71555 Sulzbach/Murr
 Telefon 07193-54-0
 Telefax 07193-54-39 (Einkauf)
 Telefax 07193-54-49 (Verkauf)
 info@haeussermann.de
 www.haeussermann.de

Fur unsere im Lager verfugbare Ware wird die Sortierrichtlinie des Verband der europaische Hobelindustrie, (VEH-Guterichtlinien 2017 - Thermisch modifiziertes Nadelholz im Auenbereich) angewendet. Bitte beachten Sie hierfur die gesonderte Guterichtlinie. Fur Anfertigungsware oder nach Absprache wird folgende Sortierung angewendet.

Hobelware erzeugt aus Thermo Kiefer wird nicht nach A und B Qualitaten sortiert. hussermann bietet Thermo Kiefer als originalsortierte Ware in us / sf hobelfallender Qualitat an. Unter Berucksichtigung der EN 14519:2005 und 15146:2007 werden die moglichen Merkmale beschrieben und im Rahmen einer freien Sortierung definiert. Berucksichtigt werden neben den Bekleidungen im Innen- und Auenbereich im Sinne der Herstellernorm auch Terrassenbelage. Die Kriterien sind auf 3 Seiten – 1 Breitseite und 2 Schmalseiten mindestens einzuhalten. Eine Breitseite / Ruckseite darf Merkmale daruber hinaus aufweisen. Da Sortierfehler im Rahmen der gultigen DIN/EN Normen zulassig sind kann vereinzelt ein Merkmal vorkommen.

us / sf hobelfallend	
Merkmal	Beschreibung
aste	<ul style="list-style-type: none"> - Schwarzaste wenn einseitig verwachsen zulassig - Gesunde fest verwachsene, teilweise verwachsene und rindenumrandete aste bis zu 10 % der Profildbreite + 50 mm zulassig - Durchfallaste > 20 mm unzulassig
Ausgeschlagene Stellen	<ul style="list-style-type: none"> - Beschadigte Kantaste und weitere Stellen bis 40 % der max. Ast Groe zulassig
Risse	<p>Zulassig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchgehende Risse an der Hirnseite bis 30 cm Lange - Prozessbedingte geringe Risse / feine Haarrisse auf der Sichtseite - Trocknungsbedingte Risse auf der Ruckseite zulassig - Trocknungsbedingte sternformige Risse im Ast werden nicht berucksichtigt soweit der Ast erhalten ist - Risse konnen im Zuge der Akklimatisation oder nach kurzer Bewitterungszeit sichtbar werden. Diese Risse sind prozessbedingt bei Thermoholz typisch und nicht auszuschlieen - Die naturliche Dauerhaftigkeit wird durch Risse nicht beeinflusst <p>Nicht zulassig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risse von Breit zu Schmalseite verlaufend und Ringschale - Bei Systemlangen durchgehende Risse an den Stirnseiten

Baumkante	- Rückseite / eine Breitseite max. 1/3 der Stärke auf ¼ der Länge zulässig
Farbe	- Leichte Verfärbung zulässig - Farbe darf prozessbedingt geringfügig innerhalb der Charge abweichend - Thermoholz vergraut unter Bewitterung schneller als vergleichbares natives Holz
Rindeneinwüchse	- Auf der Sichtseite vereinzelt zulässig soweit die Oberfläche geschlossen ist
Verformung	- Die fachgerechte Verlegung muss gewährleistet sein
Mechanische Bearbeitung	- 3 Seiten sauber gehobelt, eine Breitseite / zwei Schmalseiten - Geringe Hobelfehler auf max. 10 % der Brettlänge zulässig - Rückseite ohne Anforderung, Maßhaltigkeit muss gewährleistet sein
Sortierfehler	- Entsprechend der EN Normen sind Sortierfehler von bis zu 5 % zulässig
Verwendung	- Thermoholz ist für statisch beanspruchte Verwendungsbereiche nicht zugelassen

Wichtig! Höchstens 5% der Liefermenge darf Merkmale die über die Beschreibung hinaus gehen aufzeigen. Die Klassifizierung nach dem Aussehen berücksichtigt keine Merkmale die nach dem Zusammensetzen der Elemente nicht mehr sichtbar ist.

Bauteiltypische Eigenschaften und Konstruktionsprinzipien werden u.a. in den Veröffentlichungen des VEH („VEH Holzfassaden“ 2.Auflage 2021; „VEH Holzterrassen“ 1. Auflage 2013), des Gesamtverbandes Deutscher Holzhandel e.V. („Terrassen und Balkonbeläge“, Auflage Nr.5, Auflage 2020), und in den Veröffentlichungen der anerkannten Prüfinstitute (Bsp. Institut für Holztechnologie Dresden) beschrieben. Die in den Fachregelwerke des Holzbau Deutschland BDZ Teil 1 (Ausgabe Januar 2020) und Teil 2 (Ausgabe Dezember 2020) beschriebenen Konstruktionsprinzipien sollten als Mindestanforderung zur Ausführung berücksichtigt werden.

Stand November 2021